


Ohje lepotilan ottamiseksi käyttöön

1. Paina "F2"-näppäintä kahdesti.
2. Paina "4"-näppäintä, "Lepotilan määrittäminen".



3. Paina "1"-näppäintä, "Päällä".



4. Aseta haluamasi aika painamalla esim. "5".
5. Paina "O"-näppäintä, "Vahvista".

